

OBRA: MALLA 313-B

TIPO DE OBRA: C.Re.Ma

UBICACIÓN: \*Ruta Nacional N°40\*Ruta Nacional N°143

TRAMO: \*Pareditas/Em. R.N.N°143 (Der.) – Tunuyán (Ent.)\*San Rafael (Sal.) - Emp.R.N.N°40/Pareditas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
<b>RECUPERACIÓN</b>			
1	Apertura de caja para Refuerzo de borde para ensanche de calzada	m3	5.891,99
2	Construcción de Terraplén	m3	1.760,00
3	Base granular estabilizada	m3	4.928,00
4.A	Fresado en ancho completo	m2	346.560,49
4.B	Fresado de ahuellamiento	m2	66.134,46
5.A	Sellado de fisuras tipo puente	m	783.993,98
5.B	Sellado de Grietas	m	510.332,09
6	Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga	m3	45,60
7	Riego de Imprimación	m2	33.693,36
8.A	Base de concreto asfáltico (e=0,05m). Incluye Riego de Liga	m2	268.194,80
8.B	Base de concreto asfáltico (e=0,07m). Incluye Riego de Liga	m2	378.145,97
8.C	Base de concreto asfáltico (e=0,09m). Incluye Riego de Liga	m2	361.045,31
8.D	Carpeta de concreto asfáltico en 0,04 m de espesor, incl. riego de liga	m2	173.490,37
8.E	Carpeta de concreto asfáltico en 0,05 m de espesor, incl. riego de liga	m2	67.710,40
8.F	Carpeta de concreto asfáltico en 0,06 m de espesor, incl. Riego de liga.	m2	167.857,55
8.G	Carpeta de concreto asfáltico AM3 en 0,04 m de espesor, incl. riego de liga	m2	719.807,14
9.A	Escarificado y Extracción de capa vegetal en banquina	m3	23.800,85
9.B	Restitución y alteo de banquetas granulares	m3	77.065,95
10.A	Carpeta de concreto asfáltico con RAP para banquetas.(e=0,06m)	m2	126.123,87
10.B	Carpeta de concreto asfáltico con aporte de RAP para banquetas.(e=0,09m), incluye riego de liga	m2	136.770,09
<b>INTERVENCIÓN</b>			
1	Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación)	m	6.591,30
2	Cordón de Hormigón para protección de borde del pavimento	m	3.104,30
3	Demolición y retiro de alcantarillas por readecuación hidráulica.	Ud.	3,00
4	Corrección de erosiones y socavaciones de alcantarillas, con material de rechazo	m3	2.653,59
5	Relleno con compactación especial en alcantarillas y/o taludes	m3	300,07
6	Riego de Imprimación	m2	93,75
7	Retiro de pretilas	Nº	775,00

OBRA: MALLA 313-B

TIPO DE OBRA: C.Re.Ma

UBICACIÓN: \*Ruta Nacional N°40\*Ruta Nacional N°143

TRAMO: \*Pareditas/Em. R.N.N°143 (Der.) – Tunuyán (Ent.)\*San Rafael (Sal.) - Emp.R.N.N°40/Pareditas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
8	Señalamiento vertical	m2	347,24
9.A	Señalamiento horizontal - Por Extrucción	m2	1.387,49
9.B	Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm)	m2	62.834,70
10	Fresado en ancho completo	m2	3.268,89
11	Reparación de tablero de puentes	Ud.	10,00
12	Reemplazo de juntas de expansión de puentes (por juntas de Dilatación Elastomérica Tipo Thormack)	m	254,40
13.A	Cordón Separador según plano tipo H-8431 Modificado.	m	645,81
13.B	Cordón Montable Tipo 2 y/o 3 según plano tipo H-8431 Modificado.	m	4.233,30
14	Microaglomerado en frío	m2	3.429,48
15.A	Demolición y extracción de paquete estructural existente, y apertura de caja	m2	4.645,30
15.B	Preparación de Subrasante	m2	4.645,30
15.C	Base granular estabilizada	m3	4.645,30
15.D	Calzada de Hormigón c/ Hº Eº (Esp.0,20m). Incluye riego de curado	m2	4.264,20
16	Erradicación de especies forestales y Forestación compensatoria	Nº	150,00
17	Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes.	m	9.917,43
18.A	Reconstrucción de cuneta revestida de hormigón	m	10,00
18.B	Nivelación de cuneta revestida con material granular de banquetas	m3	6,00
			-
<b>MANTENIMIENTO</b>			
1	Bacheo de calzada con premezclado en frío, incl. riego de liga	m3	106,39
2	Limpieza y sellado de fisuras	m	118.702,38
3	Perfilado y reacondicionamiento de banquetas	km	1.668,96
4	Corte de pastos y malezas	ha	9.513,24
5	Limpieza de terreno para evitar propagación de incendio	ha	2.123,93
6	Reposición de baranda metálica cincada de defensa	m	6.603,49
7	Perfilado y Conformación de taludes y préstamos	ha	527,28
8	Limpieza y desembanque de alcantarillas	Nº	918,00
9	Reparación y pintado de alcantarillas	Nº	81,90
10	Reposición señalamiento vertical	m2	2.112,79
11	Reposición de mojoneros kilométricos	Nº	211,28

OBRA: MALLA 313-B

TIPO DE OBRA: C.Re.Ma

UBICACIÓN: \*Ruta Nacional N°40\*Ruta Nacional N°143

TRAMO: \*Pareditas/Em. R.N.N°143 (Der.) – Tunuyán (Ent.)\*San Rafael (Sal.) - Emp.R.N.N°40/Pareditas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
12	Limpieza señales verticales	m2	17.915,88
13	Pintado del dorso de placas	m2	11.943,92
14	Reposición placas cebreadas	Nº	1.186,40
15	Apoyo en Despeje de Hielo y Nieve sobre Calzada	Ud.	48,00
16	Erradicacion de especies forestales	Nº	40,00
17	Señalamiento horizontal - Por Extrucción	m2	2.774,98
18	Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm)	m2	125.669,40
19	Mantenimiento de refugio (Darsena de ómnibus)	Nº	21,40



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-04418916-APN-DMZA#DNU: Malla 313B – Sistema CReMa 2020, RNN° 40, Tr.: Emp. RNN° 143 (km 3173,67) – Tunuyán (km 3215,08) y RNN° 143, Tr.: San Rafael (km 524,84) – Emp. RN N° 40 (km 629,14), Pcia. Mendoza. Cantidades Mínimas Pr1 y Pr2

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.